

REVITALIZACION DE ZONA DEPORTIVA EN CALLE DE LA ROSA Y CALLE COTORREDONDO

- Retirada de toda la valla deteriorada incluida porterías y canastas.
- Realización de muro perimetral de bloques de cemento de 1 metro de altura.
- Vallado perimetral sobre muro de 2 metros en todo el perímetro y 3 metros en los dos fondos, con puerta de acceso.
- Reparación de imperfecciones de toda la pista con mortero especial.
- Pintado de toda la pista con pintura especial para pistas deportivas color verde y líneas definiendo áreas de fútbol y baloncesto.
- Colocación y anclaje de porterías de fútbol sala y canasta de baloncesto con sus redes correspondientes.
- Limpieza, lijado y barnizado de bancos y mesa de la zona deportiva.
- Realización de rampa para un acceso a minusválidos.

Todas estas obras se han realizado con trabajadores del Ayuntamiento resultando mucho más económico que la contratación de una empresa que realice todas las obras.



